

ARENAS-exet 3

Пятновыводитель следов ржавчины

- ▲ Готовое к применению специальное средство для удаления пятен ржавчины
- ▲ Подходит для белого и цветного белья



Область применения

Для предварительной обработки пятен непосредственно перед стиркой.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Применять средство только на сухих текстильных изделиях. Не допускать высыхания обработанных участков.

Удаление пятен:

Неразведённое средство нанести на грязное бельё, дать время подействовать в течение 5–10 минут, а затем постирать как обычно. На стойкие пятна нанести пятновыводитель, погрузить обработанное бельё в тёплую воду с температурой прикл. 40°C, и выдержать ок. 20–30 мин. до исчезновения пятна. Расход зависит от степени загрязнения текстильных изделий.

Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ < 5 %, органические кислоты.
показатель рН в концентрате: прикл. 1

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС07, Внимание. Н319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Н315 При попадании на кожу вызывает раздражение. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j655343	6 плоских бутылок x 500 мл (коробка)	100
j655321	Канистра x 20 л	36